

**Eggeslevmagle Vandværk**  
**Præstestræde 13**  
**4230 Skælskør**  
**Att.: Michael Christensen**
**Rapportnr.:** AR-23-CG-23084849-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23084849  
**Kundenr.:** CA0003537  
**Modt. dato:** 27.09.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Eggeslevmagle Vandværk - DGU 215.416 - V20000500 / 4331000502  
**DGU-nr:** 215.416  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 27.09.2023 kl. 08:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 27.09.2023 - 20.10.2023

**Prøvemærke:** Fra boring

| Lab prøvenr: | 835-2023-81307213 | Enhed | Kravværdier<br>Min. Max. | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|----|--------|----------|

### Pesticider

|                                |        |      |  |      |                 |      |
|--------------------------------|--------|------|--|------|-----------------|------|
| Chloridazon                    | < 0.01 | µg/l |  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Chloridazon, desphenyl-        | 0.028  | µg/l |  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0.01 | µg/l |  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |    |                                                                         |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0336 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

### Kopi til:

Eggeslevmagle Vandværk, Claus Hunsballe, Præstestræde 13, 4230 Skælskør  
Slagelse Kommune, Kopimodtager drikkevand, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

20.10.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Noel Vesterqaard Pedersen  
Kunderådgiver Eurofins  
Miljø Vand

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.