

Eggeslevmagle Vandværk
C/O Mogens Kieffer
Sorø Landevej 242
4230 Skælskør
Att.: Mogens Kieffer

Rapportnr.: AR-26-CG-26080099-01
Batchnr.: EUDKVE-26080099
Kundenr.: CA0003537
Modt. dato: 31.08.2026
Valideringskode: 042B133E6E

Analysereport

Prøvested: Eggeslevmagle Vandværk - DGU 215.416 - V20000500 / 4331000502
DGU-nr: 215.416
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Driftskontrol
Prøveudtagning: 31.08.2026 kl. 15:33
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S UKUP
Analyseperiode: 31.08.2026 - 04.09.2026

Prøvemærke: DGU 215.416

Lab prøvenr:	835-2025-81605840	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Pesticider								
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, desphenyl-	0.061	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-11:2009,MST -
Drikkevand. Manual for
prøvetagning(v6,2025)

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Eggeslevmagle Vandværk, Claus Hunsballe, C/O Mogens Kieffer, Sorø Landevej 242, 4230 Skælskør
Slagelse Kommune, Kopimodtager drikkevand, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

04.09.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end i.p,ND: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.